

Tabuľka: VYPLATENÉ KOMPENZAČNÉ PLATBY PODĽA § 7 a 8

| Skrátený opis štandardu kvality | Kompenzačná platba v roku 2023 [v eurách] | Počet vyplatených kompenzačných platieb |
|---|--|--|
| §2 ods. 1 písm. c) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody | 0,00 | 0 |
| §2 ods. 1 písm. e) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody | 0,00 | 0 |
| §2 ods. 1 písm. g) - opätovné obnovenie dodávky vody | 0,00 | 0 |
| §2 ods. 1 písm. h) - dodržanie lehoty na zaslanie odpovede na podanie na dodávku vody | 0,00 | 0 |
| §2 ods. 1 písm. k) - zabezpečenie plynulej dodávky vody | 0,00 | 0 |
| §2 ods. 1 písm. l) - zabezpečenie preskúšania meradla | 0,00 | 0 |
| §2 ods. 1 písm. m) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody | 0,00 | 0 |
| §3 ods. 1 písm. b) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody | 0,00 | 0 |
| §3 ods. 1 písm. d) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti | 0,00 | 0 |
| §3 ods. 1 písm. f) - opätovné obnovenie odvádzania vody | 0,00 | 0 |
| §3 ods. 1 písm. g) - dodržanie lehoty na zaslanie odpovede na podanie na odvádzanie vody | 0,00 | 0 |
| §3 ods. 1 písm. j) - zabezpečenie plynulého odvádzania vody | 0,00 | 0 |
| §3 ods. 1 písm. k) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody | 0,00 | 0 |

Dátum: 18.2.2024

Vypracoval: Leonidas Charizopoulos




VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY ODVÁDZANIA VODY

Tabuľka č.1

Obchodné meno a sídlo: Obec Malý Cetín, Malý Cetín 105, 951 07 Malý Cetín

Počet odberných miest pre odvádzanie odpadovej vody: 182

Číslo potvrdenia o registrácii: 0031/2019/V-RG
IČO: 00 611 166

Sledované obdobie: od 1.1.2023 do 31.12.2023

| Skrátený opis štandardu kvality odvádzania vody | A | | B | | C | | D | | E | | F | |
|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
| | Stĺpec: | | Stĺpec: | | Stĺpec: | | Stĺpec: | | Stĺpec: | | Stĺpec: | |
| | Zaznamenané udalosti v sledovanom období | | Udalosti neukončené z predchádzajúcich období | | Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality | | Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality | | Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu | | Udalosti neukončené v sledovanom období | |
| | [počet] | | [počet] | | [počet] | | [počet] | | [%] | | [počet] | |
| § 3 ods. 1 písm. a) - množstvo vody za jednotku času | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | |
| § 3 ods. 1 písm. b) - lehota odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | |
| § 3 ods. 1 písm. c) - pretlak v tlakovej alebo podtlak v podtlakovej kanalizačnej sieti | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | |
| § 3 ods. 1 písm. d) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | |
| § 3 ods. 1 písm. e) - plynulé odvádzanie vody | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | |
| § 3 ods. 1 písm. f) - opätovné obnovenie odvádzania vody | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | |

POZNÁMKA: V r.2023 na kanalizácii neboli zaznamenané veľké poruchy. Menšie poruchy boli odstraňované priebežne po nahlásení bez obmedzenia odvádzania OV. Plynulé odvádzanie odpadovej vody bolo zabezpečené. Fakturácia za stočné bola v uplynulom roku bez pripomienok.

Vysvetlivky k tabuľke č.1:

Udalosti zaradené do výpočtu:

stĺpec A:

"Zaznamenané udalosti v sledovanom období" = počet udalostí, pre ktoré bol vyhotovený záznam;

stĺpec E:

"Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality" = všetky udalosti, ktoré v sledovanom období neboli vybavené v termíne; "udalosti spolu" = zaznamenané udalosti v sledovanom období (stĺpec A) + udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období (stĺpec B) - udalosti neukončené v sledovanom období (stĺpec F);

stĺpec F:

"Udalosti neukončené v sledovanom období" - sú zaradené udalosti, pri ktorých lehota na vybavenie neuplynula do konca kalendárneho roka, v ktorom nastali, a neboli vybavené.

Tabuľka č.2

Obchodné meno a sídlo: Obec Malý Cetín, Malý Cetín 105, 951 07 Malý Cetín

Číslo potvrdenia o registrácii: 0031/2019/V-RG
IČO: 00 611 166

Sledované obdobie: od 1.1.2023 do 31.12.2023

| Stĺpec: | A | B | C | D | E | F |
|---|--|--|--|---|--|---|
| | Zaznamenané udalosti v sledovanom období | Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období | Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality | Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality | Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu | Udalosti neukončené v sledovanom období |
| | [počet] | [počet] | [počet] | [počet] | [%] | [počet] |
| Skrátený opis štandardu kvality odvádzania vody | | | | | | |
| § 3 ods. 1 písm. g) – lehota na písomnú odpoveď na podanie podľa § 3 ods. 1 písm. b) a d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| § 3 písm. h) - určenie technických podmienok na pripojenie alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejnej kanalizácie a na zriaďovanie alebo odstraňovanie kanalizačnej prípojky | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| § 3 písm. i) - predloženie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| § 3 písm. j) - zabezpečenie plynulého odvádzania vody | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| § 3 písm. k) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| § 3 ods. 1 písm. l) - oznámenie termínu obmedzenia alebo prerušenia odvádzania odpadových vôd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Úroveň kvality odvádzania vody v percentách *) | | | | | | 100,00 |

Vysvetlivky k tabuľke č.2:

Udalosti zaradené do výpočtu:

stĺpec A:

"Zaznamenané udalosti v sledovanom období" = počet udalostí, pre ktoré bol vyhotovený záznam;

stĺpec E:

"Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality" = všetky udalosti, ktoré v sledovanom období neboli vybavené v termíne; "udalosti spolu" = zaznamenané udalosti (stĺpec A) + udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období (stĺpec B) - udalosti neukončené v sledovanom období (stĺpec F);

stĺpec F:

"Udalosti neukončené v sledovanom období" - sú zaradené udalosti, pri ktorých lehota na vybavenie neuplynula do konca kalendárneho roka, v ktorom nastali, a neboli vybavené.

*) hodnota vypočítaná podľa prílohy č.3 tabuľky č.2.

Dátum: 18.2.2024

Vypracoval:

Leonidas Charizopoulos



Tabuľka č.2 VÝPOČET ÚROVNE KVALITY ODVÁDZANIA VODY

| Skrátený opis štandardu kvality odvádzania vody | M_i | PP_i [%] | X_{pvi} [%] |
|---|-------|---------------|------------------|
| § 3 ods. 1 písm. b) – lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody | 0,15 | 0,00 | 15,00 |
| § 3 ods. 1 písm. d) – lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti | 0,15 | 0,00 | 15,00 |
| § 3 ods. 1 písm. f) – opätovné obnovenie odvádzania vody | 0,10 | 0,00 | 10,00 |
| § 3 ods. 1 písm. g) – lehota na odpoveď na podanie podľa § 3 ods. 1 písm. b) a d) | 0,05 | 0,00 | 5,00 |
| § 3 písm. h) – určenie technických podmienok na pripojenie alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejnej kanalizácie a na zriaďovanie alebo odstraňovanie kanalizačnej prípojky | 0,05 | 0,00 | 5,00 |
| § 3 písm. i) – predloženie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd | 0,10 | 0,00 | 10,00 |
| § 3 písm. j) – zabezpečenie plynulého odvádzania vody | 0,20 | 0,00 | 20,00 |
| § 3 písm. k) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody | 0,15 | 0,00 | 15,00 |
| § 3 ods. 1 písm. l) - oznámenie termínu obmedzenia alebo prerušenia odvádzania odpadových vôd | 0,05 | 0,00 | 5,00 |
| Úroveň kvality odvádzania vody | | | 100,00 |

Vysvetlivky k tabuľke č. 2:

$$X_{ovi} = M_i * (100 - PP_i),$$

kde:

X_{ovi} – úroveň kvality; ($i = 1 - 8$);

M_i – miera závažnosti nedodržania štandardu kvality, ktorá je stanovená so zreteľom na dosah na konečných producentov ($i = 1 - 8$);

PP_i – podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu uvedeným v prílohe č.2 tabuľkách č. 1 a 2 stĺpci "E" ($i = 1 - 8$);

$$X_{ov} = \sum X_{ovi}$$

kde:

X_{ov} - úroveň kvality odvádzania vody.



Leonidas Charizopoulos

Dátum: 18.2.2024

Vypracoval: Leonidas Charizopoulos